

Wykaz zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego URE

Lp.	Nazwa składnika	Data zakupu	Numer inwentarzowy	Propozycja cenowa rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Przyczyna zgłoszenia składników do zagospodarowania	lokalizacja
1	Actina Sierra	2005-12-29	487/1139	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
2	Actina Sierra	2005-12-29	487/1140	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
3	Actina Sierra	2005-12-29	487/1162	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
4	Actina Sierra	2005-12-29	487/1196	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
5	Actina Sierra	2005-12-29	487/1225	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
6	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1100	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
7	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1101	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
8	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1102	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
9	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1103	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
10	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1104	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

11	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1105	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
12	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1106	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
13	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1107	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
14	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1108	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
15	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1109	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
16	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1110	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
17	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1111	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
18	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1112	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
19	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1113	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
20	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1114	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
21	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1115	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
22	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1116	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
23	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1117	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
24	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1118	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
25	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1119	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
26	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1120	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
27	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1121	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
28	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1122	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
29	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1123	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
30	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1124	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
31	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1125	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
32	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1126	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
33	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1127	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
34	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1128	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
35	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1129	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

36	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1130	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
37	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1131	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
38	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1132	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
39	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1133	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
40	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1134	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
41	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1135	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
42	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1136	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
43	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1137	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
44	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1138	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
45	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1141	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
46	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1142	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
47	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1143	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181, 02-222 Warszawa
48	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1144	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jeruzolimskie 181,

							02-222 Warszawa
49	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1145	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
50	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1146	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
51	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1147	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
52	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1148	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
53	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1149	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
54	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1150	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
55	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1151	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
56	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1152	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
57	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1153	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
58	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1154	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
59	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1155	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
60	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1156	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

61	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1157	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
62	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1158	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
63	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1159	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
64	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1160	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
65	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1161	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
66	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1163	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
67	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1164	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
68	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1165	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
69	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1166	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
70	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1167	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
71	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1168	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
72	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1169	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
73	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1170	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
74	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1171	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
75	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1172	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
76	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1173	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
77	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1174	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
78	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1175	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
79	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1176	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
80	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1177	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
81	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1178	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
82	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1179	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
83	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1181	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
84	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1182	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
85	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1183	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

86	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1184	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
87	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1185	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
88	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1186	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
89	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1187	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
90	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1188	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
91	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1189	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
92	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1190	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
93	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1191	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
94	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1192	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
95	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1193	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
96	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1194	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
97	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1195	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
98	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1197	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
99	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1198	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
100	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1199	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
101	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1200	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
102	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1201	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
103	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1202	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
104	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1203	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
105	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1204	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
106	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1205	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
107	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1206	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
108	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1207	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
109	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1208	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
110	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1209	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

111	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1210	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
112	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1211	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
113	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1212	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
114	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1213	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
115	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1214	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
116	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1215	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
117	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1216	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
118	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1217	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
119	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1218	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
120	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1219	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
121	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1220	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
122	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1221	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
123	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1222	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
124	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1223	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
125	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1224	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
126	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1226	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
127	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1227	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
128	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1228	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
129	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1229	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
130	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1230	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
131	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1231	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
132	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1232	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
133	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1233	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
134	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1234	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
135	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1235	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

136	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1236	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
137	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1237	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
138	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1238	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
139	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1239	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
140	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1240	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
141	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1241	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
142	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1242	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
143	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1243	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
144	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1244	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
145	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1245	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
146	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1246	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
147	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1247	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
148	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1248	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
149	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1249	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
150	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1250	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
151	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1251	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
152	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1252	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
153	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1253	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
154	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1254	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
155	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1255	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
156	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1256	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
157	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1257	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
158	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1258	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
159	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1259	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
160	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1260	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

161	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1261	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
162	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1262	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
163	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1263	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
164	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1264	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
165	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1265	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
166	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1266	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
167	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1267	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
168	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1268	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
169	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1269	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
170	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1270	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
171	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1271	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
172	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1272	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
173	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1273	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowa ia.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
174	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1274	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
175	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1275	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
176	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1276	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
177	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1277	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
178	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1278	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
179	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1279	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
180	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1280	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
181	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1281	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
182	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1282	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
183	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1283	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
184	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1284	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
185	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1285	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

186	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1286	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
187	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1287	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
188	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1288	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
189	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1289	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
190	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1290	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
191	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1291	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
192	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1292	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
193	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1293	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
194	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1294	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
195	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1295	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
196	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1296	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
197	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1297	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
198	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1298	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
199	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1299	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
200	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1300	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
201	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1301	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
202	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1302	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
203	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1303	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
204	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1304	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
205	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1305	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
206	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1306	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
207	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1307	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
208	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1308	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
209	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1309	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
210	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1310	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

211	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1311	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
212	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1312	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
213	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1313	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
214	Actina Sierra DVD	2005-12-29	487/1314	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
215	jednostka centralna Dell Vostro 27	2013-06-27	487/6997/K	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
216	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8029	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
217	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8042	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
218	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7991	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
219	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8057	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
220	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8031	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
221	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8038	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
222	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8055	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
223	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8022	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
224	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7964	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
225	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8009	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
226	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8006	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
227	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8034	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
228	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8049	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
229	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8039	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
230	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7962	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
231	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7966	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
232	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8018	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
233	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8052	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
234	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7981	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
235	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7979	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

236	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8050	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
237	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8064	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
238	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7998	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
239	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8061	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
240	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7995	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
241	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8054	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
242	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7976	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
243	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8062	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
244	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8030	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
245	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8073	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
246	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8065	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
247	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7072	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
248	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/8008	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
249	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7968	120,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
250	komp. Actina Sierra	2006-12-15	487/1317	50,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
251	komputer actinna II	2005-01-25	487/707	50,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
252	KOMPUTER HP 3010MT	2010-06-28	487/74/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
253	KOMPUTER HP 3010MT	2010-06-28	487/81/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
254	KOMPUTER HP 3010MT	2010-06-28	487/72/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
255	KOMPUTER HP 3010MT	2010-06-28	487/76/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
256	KOMPUTER HP 3010MT	2010-06-28	487/75/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
257	KOMPUTER HP PRO 3010MT	2010-06-28	487/79/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
258	KOMPUTER HP PRO 3010MT	2010-06-28	487/80/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
259	KOMPUTER HP PRO 3010MT	2010-06-28	487/78/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
260	KOMPUTER HP PRO 3010MT	2010-06-28	487/83/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

261	KOMPUTER HP PRO 3010MT	2010-06-28	487/77/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
262	KOMPUTER HP PRO 3010MT	2010-06-28	487/71/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
263	KOMPUTER HP PRO 3010MT	2010-06-28	487/84/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
264	KOMPUTER HP PRO 3010MT	2010-06-28	487/70/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
265	KOMPUTER HP PRO 3010MT	2010-06-28	487/73/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
266	KOMPUTER HP PRO 3010MT	2010-06-28	487/82/10	150,00 zł	Uszkodzona płyta główna, brak procesora, RAM i HDD, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
267	monitor Acer 19" B193D	2010-06-28	487/80/10/M	30,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
268	monitor actina 17	2005-12-29	487/1111/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
269	monitor actina 17	2005-12-29	487/1194/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
270	monitor actina 17	2005-12-29	487/1236/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
271	monitor actina 17	2005-12-29	487/22/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
272	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1115/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
273	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1288/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
274	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1105/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
275	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1100/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
276	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1154/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
277	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1120/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
278	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1224/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
279	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1226/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
280	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1234/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
281	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1184/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
282	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/s/21/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
283	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1241/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
284	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1237/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
285	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1165/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

286	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1166/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
287	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1197/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
288	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1134/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
289	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/s/17/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
290	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1301/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
291	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1238/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
292	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1212/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
293	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1181/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
294	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1174/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
295	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1185/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
296	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1148/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
297	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1264/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
298	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1248/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
299	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1270/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
300	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1173/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
301	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1186/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
302	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1150/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
303	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1123/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
304	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1140/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
305	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1124/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
306	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1294/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
307	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1142/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
308	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1221/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
309	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1161/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
310	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1231/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

311	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1170/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
312	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1143/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
313	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1103/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
314	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1160/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
315	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1199/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
316	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1216/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
317	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1171/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
318	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1102/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
319	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1282/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
320	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1213/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
321	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1131/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
322	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/S/10/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
323	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1279/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

							02-222 Warszawa
324	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1107/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
325	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1227/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
326	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1110/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
327	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1112/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
328	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1125/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
329	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1132/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
330	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1133/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
331	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1153/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
332	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1164/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
333	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1265/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
334	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1268/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
335	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1284/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

336	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1302/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
337	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1303/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
338	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1305/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
339	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1308/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
340	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1313/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
341	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1314/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
342	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1179/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
343	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1280/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
344	monitor actina 17 LCD	2005-12-29	487/1210/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
345	MONITOR AOC 19	2009-09-23	R/28/09	20,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
346	MONITOR AOC 19	2014-12-29	487/8768/M	20,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
347	monitor Benq 17	2006-12-15	487/1322/M	20,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
348	monitor LCD 15 LG 1530B	2005-01-25	487/697/M	20,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.	Centrala URE, Al . Jerozolimskie 181,

								02-222 Warszawa
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------