

Wykaz zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego URE

Lp.	Nazwa	Data	Numer ewidencyjny	Proponowana cena rynkowa sprzedaży	Opis stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Przyczyna zgłoszenia składników do zagospodarowania
1	Adwanced Sec. Appl. ASA 5510	2007-03-26	487/1370	150,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
2	Adwanced Sec. Appliance ASA 5510	2007-03-26	487/1367	150,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
3	Adwanced Security ASA 5510	2007-03-26	487/1372	150,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
4	Adwanced Security ASA 5510	2007-03-26	487/1368	150,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
5	Adwanced Security ASA 5510	2007-03-26	487/1366	150,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
6	Adwanced Security ASA 5520	2007-03-26	487/1363	900,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
7	Adwanced Security ASA 5520	2007-03-26	487/1362	900,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
8	Adwanced Security Appliance ASA 5510	2007-03-26	487/1369	150,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
9	Adwanced Security Appliance ASA 5510	2007-03-26	487/1371	150,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.

10	Advanced Security Appliance ASA 5510	2007-03-26	487/1364	150,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
11	Advanced Security Appliance ASA 5510	2007-03-26	487/1365	150,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
12	bibliot. taśm. HP StorageWorks MSL6030	2007-03-26	487/1361	900,00 zł	Uszkodzony mechanizm robota, brak niektórych elementów składowych. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
13	CRYPTO NET HSM	2007-03-26	487/1387	1 000,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
14	CRYPTO NET HSM	2007-03-26	487/1388	1 000,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
15	drukarka Eolis Pebble 3	2007-03-26	487/1386	500,00 zł	Uszkodzone elementy ruchome. Nie drukuje.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
16	drukarka HP 3550dn	2005-11-09	487-757	90,00 zł	Uszkodzone elementy ruchome. Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
17	drukarka hp 6P	1999-01-11	487/314/D	50,00 zł	Uszkodzona obudowa, uszkodzone elementy ruchome. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
18	HP PROLIANT DL 30G5 TYP III	2007-03-26	487/1357	800,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
19	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1347	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
20	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1335	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
21	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1334	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
22	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1348	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.

23	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1336	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
24	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1338	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
25	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1339	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
26	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1337	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
27	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1350	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
28	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1343	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
29	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1349	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
30	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1345	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
31	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1342	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
32	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1346	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
33	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1344	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
34	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1340	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
35	HP PROLIANT DL 360G5 TYP I	2007-03-26	487/1341	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
36	HP PROLIANT DL 380G5 TYP II	2007-03-26	487/1353	900,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.

37	HP PROLIANT DL 380G5 TYP II	2007-03-26	487/1356	900,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
38	HP PROLIANT DL 380G5 TYP II	2007-03-26	487/1355	900,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
39	HP Proliant DL 380G5 typ II	2007-03-26	487/1351	900,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
40	HP Proliant DL 380G5 typ II	2007-03-26	487/1352	900,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
41	HP Proliant DL 380G5 typ II	2007-03-26	487/1354	900,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
42	HP ScanJet 8270	2009-03-16	487/42/s	200,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
43	HP TFT7600 KVM console TFT 17	2008-08-19	487/2011	200,00 zł	Uszkodzona matryca i klawiatura. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
44	Macież dysk. HP StorageWorks EVA4000	2007-03-26	487/1360	1 100,00 zł	Brak HDD oraz niektórych elementów składowych. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
45	Projektor Sony VPL CX86	2006-02-27	662/13	400,00 zł	Uszkodzona lampa i soczewka. Nie wyświetla prawidłowo.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
46	Przeł. Cisco Catalyst 3560	2007-03-26	487/1373	300,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
47	Przeł. Cisco Catalyst 3560	2007-03-26	487/1374	300,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
48	skaner Epson 25000N	2009-09-25	487-26/09	100,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
49	skaner Epson 25000N	2009-09-25	487-23/09	100,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.

50	skaner Epson 25000N	2009-09-25	487-24/09	100,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
51	skaner Epson 25000N	2009-09-25	487-22/09	100,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
52	Skaner Epson 25000N	2009-09-25	487-25/09	100,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
53	skaner HP 8250	2005-10-12	487/743	50,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
54	skaner HP 8270	2007-03-26	487/1383	200,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
55	skaner HP ScanJet 8270	2007-03-26	487/1384	200,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
56	skaner HP ScanJet 8270	2007-03-26	487/1379	200,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
57	skaner HP ScanJet 8270	2007-03-26	487/1385	200,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
58	skaner HP ScanJet 8270	2007-03-26	487/1381	200,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
59	skaner HP ScanJet 8270	2007-03-26	487/1382	200,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
60	skaner HP ScanJet 8270	2007-03-26	487/1375	200,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
61	SOPHOS SG 330 SECURITY APPLIANCE	2014-10-29	487/8261	900,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
62	SOPHOS SG 330 SECURITY APPLIANCE	2014-10-29	487/8260	900,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
63	UPS 600USBS ASR	2007-01-24	R/6097/LU	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.

64	UPS 600USBS ASR	2007-01-24	R/6094/LU	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
65	UPS 600USBS ASR	2007-01-24	R/6088/LU	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
66	UPS 600USBS ASR	2007-01-24	R/6089/LU	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
67	UPS 600USBS ASR	2007-01-24	R/6091/LU	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
68	UPS 600USBS ASR	2007-01-24	R/6095/LU	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
69	UPS 600USBS ASR	2007-01-24	R/6086/LU	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
70	UPS 600USBS ASR	2007-01-24	R/6087/LU	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
71	Urządzenie sieciowe typu UTM S G125	2014-10-29	487/8263	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
72	Urządzenie sieciowe typu UTM S G125	2014-10-29	487/8264	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
73	Urządzenie sieciowe typu UTM S G125	2014-10-29	487/8267	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
74	Urządzenie sieciowe typu UTM S G125	2014-10-29	487/8266	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
75	Urządzenie sieciowe typu UTM S G125	2014-10-29	487/8268	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
76	Urządzenie sieciowe typu UTM S G125	2014-10-29	487/8269	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
77	Urządzenie sieciowe typu UTM S G125	2014-10-29	487/8262	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.

78	Urządzenie sieciowe typu UTM S G125	2014-10-29	487/8265	400,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
79	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9241	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
80	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9106	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
81	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9237	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
82	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9238	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
83	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9201	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
84	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9158	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
85	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9254	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
86	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9190	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
87	Zebra TLP 2844PS	2008-12-23	487/6/D	200,00 zł	Sprawna. Nie działa z obecnym systemem.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
88	HP StorageWorks 4/16 SAN Switch	2007-03-26	487/1358	950,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
89	HP StorageWorks 4/16 SAN Switch	2007-03-26	487/1359	950,00 zł	Uszkodzona elektronika. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
90	Komputer NTT #3	2015-02-05	491/8772/K	180,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
91	Komputer Dell	2013-07-22	491/6996/K	180,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.

92	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	491/8023	120,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
93	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	487/7956	120,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
94	Jednostka centralna Yamo Engine B30	2013-12-23	491/8079	120,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
95	monitor actina 17	2005-12-29	491/1223/M	40,00 zł	Brak procesora, RAM, HDD oraz niektórych elementów składowych, uszkodzona płyta główna. Nie działa.	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
96	monitor actina 17	2005-12-29	491/23/M	40,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
97	monitor LCD 15 LG 1530B	2005-11-25	491/708/M	20,00 zł	Uszkodzona matryca. Nie działa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
98	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	491/9130	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.
99	Zasilacz (ups) Eaton 5e bezprzewodowy	2015-11-19	487/9246	40,00 zł	Nie trzyma odpowiednich parametrów na zasilaniu bateryjnym. Uszkodzona obudowa	Ze względu na opis stanu składnik nie nadający się do dalszego użytkowania.