


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		06.04.2021r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja instalacji pompowej 3P1 i 4P1 pod kątem ograniczenia zużycia energii		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja agregatów pompowni wody złożowej 3P1 i 4P1 przez wymianę agregatów (zespołu pompa - silnik) na nowe o wyższej efektywności energetycznej)		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
01.09.2021r.	31.12.2021r.	30	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	904 581	kWh/rok	77,780 toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	2 261 454	kWh/rok	194,450 toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		kWh/rok	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		kWh/rok	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Stanisław Mołas		
Nr telefonu:	784 025 665 ; 15 864 168		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej