


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		17.03.2022		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Przebudowa lub remont budynku		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Termomodernizacja budynku handlowo – usługowego, Krispal Serwis Sp. z o.o. Brudzów, ul. Rynek Brudzowski 49, 26-026 Morawica		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		DGI Sp. z o.o. Ul. Królewska 65a/1; 30-081 Kraków REGON 123155569 NIP 6772382275		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii		
	29.12.2021	15		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	0	kWh/rok	0	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	0	kWh/rok	0	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	509 116	kWh/rok	43,776	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	560 028	kWh/rok	48,154	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Paweł Sakłak			
Nr telefonu:	790 369 454			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.