


1. Karta audytu efektywności energetycznej.

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		24.05.2022		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Montaż instalacji odzysku ciepła z pieca topialnego PT8 w zakładzie produkcyjnym W10 RONAL – Polska Sp. z o.o. w Walbrzychu – odbiór ciepła z gorących spalin w celu podgrzania powietrza do spalania		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		RONAL – Polska Sp. z o.o.		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
		07.04.2021	7	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**			kWh/rok	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**			kWh/rok	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		868 347	kWh/rok	74,664
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		955 182	kWh/rok	82,131
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Witold Maraszewski			
Nr telefonu:	506-103-073			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.