


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		25 stycznia 2016		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Przedsięwzięcia termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymiana okien i luksferów zewnętrznych w 3 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik"		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" ul. Gwiazdna 1e 41-219 Sosnowiec		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
-	-	15.01.2016	25	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej	3611,338	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	86,255	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej	3564,391	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	85,134	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***	338,744			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko	Piotr Kukła			
Nr uprawnień	nie dotyczy			
Nr telefonu	603554419			
Podpis:				

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.

1. Podstawa

Audyt efektywności energetycznej

2. Przedmiot

Opracowanie:
- docieplenie
- wymiana
Przedsięwzięcie Mieszkaniowe
Obiekty:
41-219
41-219
41-219

3. Inwentaryzacja techniczna

Są to obiekty segmenty płyty z elewacji. Ściany zewnętrzne nie spełniają wymagań budynków. Ściany zewnętrzne przenikają ciepło. Loggia nie spełnia wymagań budynków. Część przelotowa w złym stanie. 3,600 [W/m²] działania termiczne. Po termomodernizacji momentem budynków

Rozpatrywane przez Tauron Ciągła grzejników. Przedsięwzięcie przez adm.

4. Metodologia

- do obliczenia metodę uprzednio 20 sierpnia 2016 energetycznej energii.

Do obliczenia wykorzystano